

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 99, tel./fax (52) 342 18 55

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: bydgoszcz@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: WLP-008/2026

z dnia: 2026/01/20

Rzeczoznawca : mgr inż. Ryszard Suwała

Zleceniodawca: Gmina Miasto Włocławek

Adres: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Zlec. pismo, znak: OPIK.ROU.2613.1.2026

z dnia: 2026/01/12

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie przedstawionym do badania.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] I-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2015

Model: Passat 2.0 TDI-CR BT

Wersja: Comfotrtline

Nr rejestracyjny: CW 87800

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZ3CZGE002245

Data pierwszej rejestracji	2015/08/14
Data ważności badania technicznego	2026/02/02
Wskazanie drogomierza	242415 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/08/14-26/01/20)	125 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny metalizowany 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	3C
Dop. masa całkow.	2040 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	26	Podłokietnik centralny przedni
2	Asystent podjazdu	27	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	28	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Dywaniki	29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	30	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	31	Reflektory bi-ksenonowe z doświetlaniem łuków
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną	32	Spryskiwacze reflektorów
8	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	33	Sterowanie skrzynią biegów Tiptronic przy kierownicy
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	34	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
10	Fotele przednie sportowe	35	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Gniazdo 12V w bagażniku	36	System p/poślizgowy MSR
12	Hamulec postojowy automatyczny	37	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
13	Immobilizer	38	System Start/Stop
14	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	39	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
15	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	40	System wspomagania nagłego hamowania

16	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	41	Światła do jazdy dziennej
17	Koło zapasowe z tarczą aluminiową	42	Światła mijania włączane automatycznie
18	Komputer pokładowy MFA Premium	43	Światła tylne LED
19	Kurtyny powietrzne boczne	44	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 235/45
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	45	Wspomaganie układu kierowniczego
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	46	Wykończenie wnętrza "Titansilber"
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	47	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	48	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	49	Zderzaki w kolorze nadwozia
25	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	50	Złącze "AUX"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
Głośniki 8 szt.
Dobry "MIX"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyświetlacz 5" dotykowy
- 2 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 3 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Szyba przednia z pasem p/słonecznym
Wycieraczki z czujnikiem deszczu

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*MATADOR 215/55 R17 98V NORDICCA		60
Przednie prawe:	*MATADOR 215/55 R17 98V NORDICCA		60
Tylne lewe:	*MATADOR 215/55 R17 98V NORDICCA		60
Tylne prawe:	*MATADOR 215/55 R17 98V NORDICCA		60

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na podstawie przeprowadzonego badania technicznego w/w pojazdu w dniu 16.01.2026 roku w OSKP we Włocławku ul. Żytnia 10, pomiarów sił hamowania, pomiarów skuteczności tłumienia zawiesznień, jazdy próbnej i próby wybiegu, uzyskanych informacji i analizy dokumentacji dotyczącej przedmiotowego pojazdu w obecności przedstawiciela zlecniodawcy stwierdzono:

- W dniu badania pojazd kpl,
- Stan techniczny i wygląd pojazdu wskazuje, że jest on eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zaleceń producenta oraz z zasadami kultury technicznej,
- Wg oświadczenia przedstawiciela zlecniodawcy wskazany jest przegląd techniczny pojazdu, zalecany przez producenta z wymianą płynów eksploatacyjnych,
- Miejscowe uszkodzenia mechaniczne powłoki lakieru (zarysowania, odpryski),
- Pokrywa komory silnika miejscowo powyginana w części środkowej,
- Zderzak przedni i tylny z miejscowymi uszkodzeniami powłoki lakieru,
- Osłabione działanie układu hamulcowego kół tylnych,
- Osłabione działanie elementów sprężystych zawiesznień,
- Amortyzatory przednie i tylne z objawami zaawansowanego zużycia eksploatacyjnego,
- Metaliczne stuki elementów tylnego zawieszenia,
- Elementy układu kierowniczego, tylnego i przedniego zawieszenia, przewody i elementy robocze układów hamulcowych wymagają szczegółowego sprawdzenia i weryfikacji w warunkach serwisowych,
- Tarcze kół jezdnych ze śladami miejscowych uszkodzeń mechanicznych.

UWAGI:

1. Wydając niniejszą wycenę, Dyrektor Oddziału Spółki zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny. Wycena wydana jest według najlepszej wiedzy rzeczoznawcy, który jednakowoż nie odpowiada za treść wyceny opartej na danych, co do których został wprowadzony w błąd przez zlecającego lub zostały oparte na dowodach, które mogą być zakwestionowane przez uprawnione organa. Od niniejszej wyceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału. W przypadku konieczności wykonania wyceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wydający wycenę.
2. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości pojazdu, a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie umowy kupna-sprzedaży, a tutaj ten czynnik nie występuje.

RZECZOZNAWCA mgr inż. Ryszard Suwała - „Rzeczoznawca certyfikowany
[nr certyfikatu 030/01/04/07/10/13/16/19/22/25] w zakresie kompetencji:
- technika pojazdowa „CA”,
- wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów, ich zespołów i elementów „CC”,
- pojazdy zabytkowe „CZ”,
przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych, posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji nr AC68”
Nr identyfikacyjny Ministerstwa Infrastruktury: RS-000254

Kontakt: 603 411 816

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (128 mies.)		46 400 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ		731 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2015/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG		- 1 266 PLN
----------------------------	-------	--------------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 227 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 14 915 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -2,68%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE		- 224 PLN
-----------------------------	-------	------------------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE		- 20 637 PLN
----------------------	-------	---------------------

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	[%] Wart. [PLN]
	-5,0 -2 293

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Świadczy o tym nadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-4 586
---	--------------	---------------

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-4 586
--	--------------	---------------

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

Konieczne i wskazane naprawy	-20,0	-9 172
-------------------------------------	--------------	---------------

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

25000 PLN


(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 4674,80 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 155, 01-864 Warszawa
ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
ul. Gajowa 99, 85-087 Bydgoszcz
tel./fax (0-52) 342 18 55
NIP 526-020-55-46
(2)



Dnia 20 stycznia 2026 roku