

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 99, tel./fax (52) 342 18 55

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: bydgoszcz@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: WLP-116/2025

z dnia: 2025/07/02

Rzeczoznawca : mgr inż. Ryszard Suwała

Zleceniodawca: Gmina Miasto Włocławek

Adres: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie przedstawionym do badania.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2016

Model: Passat B8 2.0 TDI-CR MR`15 E6

Wersja: Highline DSG

Nr rejestracyjny: CW 6226A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZ3CZHE030747

Nr INFO-EKSPERT	040-07695
Data pierwszej rejestracji	2017/03/31
Wskazanie drogomierza	291016 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/03/31-25/07/02)	99 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary metalizowany 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	2040 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.11-2017.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	28	Schówek chłodzony
3	Dywaniki	29	Schówek dodatkowy w konsoli centralnej
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	30	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Gniazdo 12V	31	System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
6	Gniazdo 12V w bagażniku	32	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
7	Hamulec postojowy automatyczny	33	System p/ślizgowy MSR
8	Hamulec wielokolizyjny	34	System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Immobilizer	35	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
10	Kierunkowskazy LED	36	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
11	Kieszenie w oparciach foteli przednich	37	System Start/Stop
12	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	38	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	39	Szyby atermiczne
14	Koło zapasowe z tarczą aluminiową 17"	40	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Komputer pokładowy MFA Premium	41	Szyby tylne regulowane elektrycznie
16	Kurtyny powietrzne boczne	42	Światła do jazdy dziennej
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	43	Światła tylne LED z czarnym wykończeniem

Ekspert Techniczny-Motoryzacyjny "Rzeczoznawcy-PZM" SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa,

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000 002 8455; NIP: 526-020-35-46, wysokość kapitału zakładowego wynosi 507 250 złotych, kapitał zakładowy opłacony.

3.238.1

mgr inż. Ryszard Suwała

System INFO-EKSPERT

SKYSTRON

Strona 1

18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	44	Tapicerka łączona skóra/alcantara
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
20	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	46	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
21	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	47	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
22	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	48	Wykończenie wnętrza "Szczotkowane aluminium"
23	Podłokietnik centralny przedni	49	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Podłokietnik siedzeń tylnych	50	Zderzaki w kolorze nadwozia
25	Poduszka powietrzna kierowcy	51	Zegar analogowy
26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
 - Głośniki 8 szt.
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Radioodtwarzacz CD/MP3
 - Wyświetlacz 5" dotykowy
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Kierownica multifunkcyjna
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 6 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
 - Siedzenia tylne dzielone
 - Siedzenia tylne składane
- 7 System "Park Pilot"
 - Czujniki parkowania - tył
 - System wspomagający parkowanie
- 8 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 9 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
 - System ACC - automatyczna regulacja odległości
 - System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
L.p. Nazwa elementu wyposażenia
Wartość [PLN]

- 1 Lakier metalizowany

698

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	UNIROYAL 215/55 R17 94V	RAIN SPORT 3 TL FR	50
Przednie prawe:	UNIROYAL 215/55 R17 94V	RAIN SPORT 3 TL FR	50
Tylne lewe:	UNIROYAL 215/55 R17 94V	RAIN SPORT 3 TL FR	50
Tylne prawe:	UNIROYAL 215/55 R17 94V	RAIN SPORT 3 TL FR	50
Zapasowe:	UNIROYAL 215/55 R17 94V	RAIN SPORT 3 TL FR	50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na podstawie przeprowadzonego badania technicznego w/w pojazdu
w dniu 01.07.2025 roku w OSKP we Włocławku ul. Żytnia 10, pomiarów grubości warstwy
powłoki lakieru (wykorzystano: miernik grubości powłoki lakieru ETG²), pomiarów sił hamowania,
pomiarów skuteczności tłumienia zawiesznień, jazdy próbnej i próby wybiegu, uzyskanych
informacji i analizy dokumentacji dotyczącej przedmiotowego pojazdu w obecności przedstawiciela
zlecniodawcy
pana Marcina Szarpaka zastępcy dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Kadr stwierdzono:

- W dniu badania pojazd kpl,
- Miejscowe uszkodzenia mechaniczne powłoki lakieru (zarysowania, odpryski) na całej powierzchni nadwozia,
- Ślady naprawy blacharsko-lakierniczej: prawej strony nadwozia (błotnik przedni, drzwi strony prawej, błotnik tylny) oraz drzwi przednich lewych;
- Błotnik przedni lewy wgnieciony w części przedniej,
- Zderzak tylny porysowany,
- Zderzak przedni porysowany po stronie lewej,
- Osłabione działanie amortyzatorów tylnych,
- Belka tylnego zawieszenia z miejscowymi zaawansowanymi ogniskami korozji,
- Brak płynności (cykliczne szarpnięcia) podczas przełączania biegów wskazują na konieczność diagnostyki, weryfikacji przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości działania i ich usunięcia w specjalistycznych warunkach warsztatowych;
- Stan techniczny i wygląd pojazdu wskazuje, że jest on eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zaleceń producenta oraz z zasadami kultury technicznej i dbałości.

UWAGI:

1. *Wydając niniejszą wycenę, Dyrektor Oddziału Spółki zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny. Wycena wydana jest według najlepszej wiedzy rzeczoznawcy, który jednakowoż nie odpowiada za treść wyceny opartej na danych, co do których został wprowadzony w błąd przez zlecniodawcę lub zostały oparte na dowodach, które mogą być zakwestionowane przez uprawnione organa. Od niniejszej wyceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału. W przypadku konieczności wykonania wyceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wydający wycenę.*
2. *Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości pojazdu, a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie umowy kupna-sprzedaży, a tutaj ten czynnik nie występuje.*

RZECZOZNAWCA mgr inż. Ryszard Suwała - „Rzeczoznawca certyfikowany
[nr certyfikatu 030/01/04/07/10/13/16/19/22/25] w zakresie kompetencji:
- technika pojazdowa „CA”,
- wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów, ich zespołów i elementów „CC”,
- pojazdy zabytkowe „CZ”,
przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych, posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji nr AC68”
Nr identyfikacyjny Ministerstwa Infrastruktury: RS-000254

Kontakt: 603 411 816

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (110 mies.)	54 800 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	698 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 2 750 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2016/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 10 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 10 539 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 190 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 100 516 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -18,09%.

KOREKTY RÓŻNE - 7 155 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-2 385

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Konieczne i wskazane naprawy	-10,0	-4 770
------------------------------	-------	--------

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

40600 PLN

(słownie: czterdzieści tysięcy sześćset złotych)


w tym VAT (23,0%) 7591,87 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 15/5, 01-864 Warszawa
pismo
ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
ul. Gajowa 99, 85-087 Bydgoszcz
tel./fax (0-52) 342 18 55
NIP 526-020-55-46
(2)



Dnia 02 lipca 2025 roku

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDUdo opinii nr: **WLP-116/2025**

z dnia: 2025/07/02

Rzeczoznawca : mgr inż. Ryszard Suwała

Zleceniodawca: Gmina Miasto Włocławek

Adres: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie przedstawionym do badania.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2016

Model: Passat B8 2.0 TDI-CR MR`15 E6

Wersja: Highline DSG

Nr rejestracyjny: CW 6226A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 040-07695

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 144 000 PLN brutto na 09/2017

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2017	05	59200	59200
2016	05	54800	54800
2015	05	50900	50900
2014	05	47400	47400

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (110 mies.) **54 800 PLN**Normatywny okres eksploatacji **110 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **2017/03/31**Rzeczywisty okres eksploatacji **99 mies.**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **2 750 PLN po korekcie: 57 550 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2015.11-2017.04

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50		1,81	0,67		698

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **698 PLN**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE **698 PLN po korekcie: 58 248 PLN**Przebieg normatywny **190 500 km**Przebieg rzeczywisty odczytany **291 016 km**KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 10 539 PLN po korekcie: 47 709 PLN****ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-2 385
Konieczne i wskazane naprawy	-10,0	-4 770
KOREKTY RÓŻNE		- 7 155 PLN po korekcie: 40 554 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	503	50		Prawe:	503	50					
Tylna					Lewe:	503	50		Prawe:	503	50					
									Zapasowe:	503	50					

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

40 600 PLN

EKSPERTY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM"

Spółka Akcyjna
ul. Kochanowski 45/6, 01-864 Warszawa


ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ

ul. Gajowa 99, 85-087 Bydgoszcz

tel./fax (0-52) 342 1855

NIP 526-020-55-46

(2)



Dnia 02 lipca 2025 roku